



**NOVACOL MS
PRIME**



**Двухкомпонентная
полимочевинная система**



NOVACOL MS PRIME

Двухкомпонентный напыляемый поликарбамидный реактивной праймер

Описание

NOVACOL MS PRIME представляет собой двухкомпонентную высокореакционную композицию на основе полимочевины, превращающуюся в очень прочную и одновременно вспененную эластичную бесшовную мембрану в результате химической реакции исходных компонентов. Покрытие наносится механизированно – аппаратами высокого давления с раздельной и обогреваемой подачей компонентов. Применяется в качестве грунтовочного состава при устройстве полиуретановых и полимочевинных систем гидроизоляции, а также для устройства внешней изолирующей с антикоррозионными свойствами мембранны на бетон, металл, дерево, композиты, вспененные материалы. Состав эффективен при ремонте или локальной гидроизоляции участков сооружений, в том числе с большими уклонами. Материал одинаково продуктивно применяется как при новом строительстве, так и при реконструкции и восстановления имеющихся зданий и сооружений.

Область применения

- Строительные объекты промышленного и гражданского назначения – гидроизоляция кровель, фундаментов, бетонных, стальных емкостей, прудов, бассейнов; изготовление гидроизоляционных мембран на основе нетканых геотекстильных материалов; гидроизоляция и защита теплоизоляционных материалов – пенополиуретана, PIR, экструдированного и расширенного пенополистирола.
- Гидроизоляция обделок тоннелей, притоннельных сооружений, опорных плит станций метрополитена при производстве работ открытым и закрытым способами.
- Гидроизоляция и антикоррозионная защита магистральных трубопроводов, подземных и гидротехнических сооружений, путепроводов, автопаркингов.
- Дорожное строительство – гидроизоляция под укладку асфальтобетонного покрытия.
- Транспортная сфера – антикоррозионная и абразивная защита кузовов грузового и легкового транспорта, подвижного состава.

Отличительные свойства

- Не содержит органические растворители, отверженный продукт безвреден и не токсичен.
- Обладает возможностью выравнивания основания, в том числе за счет вспенивания в 3-6 раз при отверждении.
- Мгновенно формирует покрытие на поверхности основания любой геометрической сложности.
- Может использоваться в качестве реактивного праймера при нанесении полиуретановых и поликарбамидных покрытий.
- Обеспечивает прочность и эластичность в течение всего срока эксплуатации при температурах от -50⁰С до +120⁰С.
- Может применяться в экстремальных условиях повышенной влажности и отрицательных температур.
- Характеризуется высокими показателями адгезии и самоадгезии, позволяющими наносить на широкий спектр строительных конструкций и восстанавливать целостность покрытия.
- Характеризуется высокой ударной и механической прочностью, износстойкостью и адгезией к строительным основаниям. Комбинация с подходящими неткаными геотекстильными материалами значительно усиливает физико-механические характеристики мембранны.
- Обладает химической и гидролитической стойкостью, способностью к окрашиванию покрывными эмалями.
- Образует влаго- и газонепроницаемое покрытие.

Расход

- 0,5 -1,5 кг/м² - при нанесении слоем в 1-3 мм.

Очиститель

- Метиленхлорид – для промывки распылителя.
- Диоктифталат – для промывки и консервации насосной системы.

Срок хранения

- 12 мес. в заводской герметичной упаковке при +5⁰-+30⁰С.

Упаковка

- Компонент А: бочка -200 кг.
- Компонент Б: бочка–225 кг.



Технические характеристики компонентов системы

Показатель	Значение	
	Компонент «А»	Компонент «Б»
Внешний вид	вязкотекучая жидкость с заданным цветом; допустимо расслаивание при хранении	однородная низковязкая, бесцветная или светло-желтая, жидкость
Соотношение смешивания по массе	1	1,2
Массовая доля нелетучих веществ, %	100	100
Динамическая вязкость при +75°C, мПа·с, в пределах	90–110	110–120
Плотность при +20 °C, г/см³	0,98 - 1,05	1,20 – 1,35

Технические характеристики системы

Показатель	Значение
Внешний вид	светло-желтая, низковязкая жидкость серого цвета
Плотность смеси компонентов, г/см³	1,1±0,5
Динамическая вязкость смеси компонентов при +80 °C, мПа·с	100 – 150
Рабочая температура нагрева компонентов, °C	+70
Рабочая температура нагрева подающих шлангов, °C	+75
Время гелеобразования, с	5-10
Время отверждения до степени 3 (проба на отлип), с	60-80
Кратность всепенивания (20±0,5)°C, раз	3-6
Время отверждения до пешеходной нагрузки, ч, не менее	2
Время отверждения до транспортной нагрузки, дн., не менее	2

Технические характеристики отверженной системы

Показатель	Значение
Внешний вид	упругий пенопласт с мелким и равномерным распределением пор
Условная прочность при разрыве, МПа, не менее	10
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250
Твердость по Шору, шкала А, ед., не менее	70-75
Кажущаяся плотность при, кг/м³, в пределах	200-500

Технические характеристики отверженной системы (продолжение)

Показатель	Значение
Водопоглощение за 24 ч, %, не более	2
Водонепроницаемость под давлением 0,3 МПа	отсутствие влаги под покрытием
Теплостойкость, °C, не менее	120
Гибкость на брусе с радиусом 5 мм при -50°C	отсутствие трещин
Адгезия к бетону и к металлу, МПа, не менее	4-5
Номинальная устойчивость к атм. осадкам, мин, через	2-3
Температура эксплуатации, °C, в пределах	-60° - +120°

Условия нанесения материала

Показатель	Значение
Влажность основания, не более (бетон / дерево / металл)	4 / 12 / 5 масс.%
Влажность воздуха	не более 90%, недопустимо образование росы
Температура основания	на 3°C выше точки росы
Температура воздуха	+12°C – +35°C*

*- материал может наноситься при отрицательных (-15°C) температурах только после консультаций с производителем/поставщиком.



NOVACOL MS PRIME

Рекомендации по применению

Технологические параметры нанесения

Показатель	Значение
Температура подогрева подающих шлангов	+70°C -+80°C
Температура компонента «А»	+75°C -+85°C
Температура компонента «Б»	+70°C -+85°C
Давление подачи компонентов	170 – 210 бар
Производительность оборудования	от 3 кг/мин

Требования к основанию

Подготовка бетонного основания	Бетон должен быть прочным (без отслаивающихся частиц), ровным (фрезерование, шлифование), освобожденным от цементного «молочка» (песко- дробеструйная очистка), не содержащим масляных загрязнений и лакокрасочных слоев, обеспыленным и сухим. Для очистки и обезжиривания защищаемых поверхностей применяются: обработка водой и паром под высоким давлением, органические растворители и смывки. Сколы, трещины и выбоины должны быть заделаны ремонтными составами на быстроотверждаемой цементной или эпоксидной основе (<u>NOVACOL P2100</u> плюс кварцевый песок фракции 0,3-0,6 мм, соотношение - 1:3-4). Для повышения адгезии и при нанесении на пористые основания используются подходящие грунтовочные составы - <u>NOVACOL P150</u> , <u>NOVACOL P2100</u> .
Подготовка металлического основания	Металлическая поверхность должна быть очищена от рыхлой и компактной ржавчины песко- или дробеструйным методом до степени очистки 2 по ГОСТ 9.402 (или Sa 2,5) по ISO 8501-1, SIS 055900 и степени шероховатости Rz >60 мкм с последующей продувкой поверхности чистым сухим сжатым воздухом. Степень запыленности поверхности после продувки проверяется с помощью липкой ленты по EN ISO 8502-3 (соответствие шкалам 2 или 3). Металлические поверхности должны быть протестираны на наличие водорастворимых солей (в основном хлоридов и сульфатов (< 10 мг/см ²) и присутствие соединений, дающих «кислую реакцию» (pH<5). Перед нанесением покрытия сталь грунтуется однокомпонентным полиуретановым составом <u>NOVACOL P155</u> .
Подготовка старого битумного основания	Необходимо вскрыть и удалить все отслаивающиеся и дефектные участки, а при ее применении в местах сопряжения плоской поверхности кровли со стенами, парапетами, вентиляционными и прочими трубами, зенитными фонарями, антеннами и т.п. – обязательно удалить старое битумное покрытие до основания.
Подготовка прямоугольных кровельных стыков и мест различных примыканий	Прямоугольные примыкания должны быть выполнены в виде галтели (откосов) с углом наклона около 45° из полос пенополиэтилена треугольного сечения; пенополиэтилен вклеивается путем термооплавления поверхностного слоя и кратковременного прессования или склеивания каучуковым kleem <u>NOVACOL-5FR</u> ; лицевая сторона галтели обрабатывается <u>NOVACOL MS PRIME</u> ; мембрана на всех участках стыков, сопряжений и примыканий армируется нетканой полимерной лентой, утапливаемой в неотверженный слой мастики. Внимание! При нанесении состава на места примыканий кровли со стенами, парапетами, вентиляционными и прочими трубами, зенитными фонарями, антennами старое покрытие подлежит обязательному и полному удалению до основания.

Инструкция по применению

Оборудование для нанесения	<ul style="list-style-type: none"> • Установки безвоздушного нанесения с раздельной подачей компонентов: Graco Reactor E-XP2, Graco Reactor H-XP3, Gama-Evolution. • Пистолет-распылитель типа Fusion AP. • Смесительная камера AF2929/4242. • Наконечники FT0438/0638, фильтры 60 mesh. • Мешалки бочковые (индивидуальные) для размешивания компонентов «А» и «Б» непосредственно в бочках. • Трехходовой кран, используемый также в процессах перемешивания компонентов основным оборудованием.
Вспомогательное оборудование	<ul style="list-style-type: none"> • Компенсатор-ресивер или цеховая воздушная магистраль с производительностью 600:700 л/мин, давлением 10 –12 атм. • Комплект осушителя воздуха для удаления из воздуха следов влаги. • Инструмент для обслуживания и подготовки аппарата к работе, очистки аппарата и пистолета-распылителя по окончании сеанса работы.



Подготовка основного оборудования к нанесению

Внимание! Качество покрытия напрямую зависит от квалификации оператора, его способности обеспечивать стабильную и бесперебойную работу оборудования, подбирать режимы нагрева и давления подачи компонентов для их равномерной подачи в смесительную камеру. Правильно подобранный режим напыления обеспечивает высокую производительность, требуемое соотношение смещивания компонентов системы, предотвращает перепады давления в продуктовых магистралях, исключает образование дефектов на покрытии.

- Собрать установку для напыления: дозатор, питающие насосы, шланги, пистолет для напыления в соответствии с инструкцией.
- Перемешать перед использованием содержимое бочки с компонентом «А» с помощью бочковой мешалки, вставляемой в специальное технологическое отверстие.
- Вставить осушительный патрон в бочку с компонентом «Б».
- Обеспечить рекомендуемый нагрев компонентов.
- Произвести контрольное напыление с целью отладки оборудования и определения расхода, скорости отверждения и адгезии.
- Нанести (при необходимости) с помощью жесткой кисти или распылением на основания грунтовочные составы: NOVACOL P150 с расходом 0,2 кг/м² - на бетон с влажностью до 4 масс.%; NOVACOL P250 с расходом 0,25-0,35 кг/м² – на бетон с влажностью более 5%.
- Выждать время для предварительного отверждения грунтовочного состава до степени 3: 1-2 ч – при нанесении NOVACOL P150; 5-7 ч – при использовании NOVACOL P250. Количество наносимых слоев должно соответствовать получению требуемой системы покрытия.

Нанесение

- В местах примыканий, температурных швов и стыков мембрана должна быть упрочнена геотекстилем плотностью около 100 г/м² или армирующей строительной сеткой из полиэстера. Геотекстиль или сетка предварительно пропитывается мастикой и накладывается на первый слой композиции.
- Нанести покрытие на основание с требуемой толщиной. Оптимальная толщина при нанесении в один слой составляет 1-3 мм.
- Второй слой покрытия наносится через 80 с после предварительной полимеризации предыдущего.
- Полная полимеризация слоев покрытия достигается через 10-12 ч.

Работать с продуктом на открытом пространстве или в хорошо про проветриваемых помещениях; производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СНИП 2.04.05, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны в соответствии с установленными требованиями по ГОСТ 12.1.005. В качестве средств защиты органов дыхания при работе в закрытых помещениях применяются: противогаз «БКФ», панорамная маска «ПФМ-3П» с коробкой марки «А» (ГОСТ 12.4.121), респираторы РПГ-67 или РУ-60М.

Меры безопасности

Использовать средства индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки, плотную одежду.

- Соблюдать требования по технике безопасности и противопожарной технике.
- При попадании на кожу промыть соответствующие участки тела водой с мылом.
- Не использовать пустые упаковки для хранения пищи.

NOVACOL MS PRIME





109316 г. Москва, Волгоградский пр.,
дом 47, офис 325

тел. +7(495) 792 35 85,
+7(926) 881 94 87

e-mail: info@novacol.ru
www.novacol.ru